FICHA TÉCNICA

PEGUI
PEÑA GUILLÉN, S. A.

T. 809.563.9222
Autopista Duarte Km. 11 1/2,
Santo Domingo, República Dominicana
www.penaguillen.com

SMART COAT ROOFTECH SELLADOR PREMIUM

ROOFTECH SELLADOR PREMIUM es un excelente sellador de techo y paredes de alta viscosidad y alto desempeñó y con características súper elastomericas formulado con resinas de 100 % acrilato-estireno de la más alta calidad. Este producto mantienen toda la elasticidad en su aplicación, manteniendo así una película flexible de alta resistencia al agua. Adicional, su alto desempeño en las moléculas de su composición ayudan a disminuir la temperatura de la estructura reflejando los rayos solares y reduciendo hasta un 15% la temperatura.

- **FORMULADA SIN PLOMO O MERCURIO.**

Este producto no se agrieta ni se pela y provee una excelente capa impermeable y resistente a las inclemencias del tiempo, al movimiento total de las juntas, y fuerte adherencia a la superficie del substrato. Adicional, este producto esta diseñados con potentes aditivos para ofrecer una excelente resistencia a la alcalinidad y al moho.

COMPOSICIÓN

Pigmentos	Dióxido Titanio.
Solvente	Agua.
Tipo de vehículo	100% acrílica y resinas elastoméricas.
Color	Blanco

TAMAÑOS DE EMPAQUE

1 galón	3,78 litros
5 galones	18,93 litros
Cobertura teórica al espesor de película recomendado	7-10 mts^2 por galón

SECADO

Secado	@ 26 C
Al tacto	1-2 Horas
Manipular	24 Horas
Repintar	10-12 día
Secado	Evaporación, coalescencia

Permitir una ventilación adecuada durante el período de secado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sólidos por Volumen	51.54% ± 0.5 aproximadamente
% PVC	25.65% aproximados
Temperatura al momento de aplicar	Min….20°C Max….40°C
60° specular gloss	Bajo Lustre
Viscosidad	110 ± 2 KU
Flash Point (Seta)	No
Limpieza	Agua
Peso por Galón	11.33lbs.
Temperatura de almacenaje	Min….10°C Max….36°C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, cera, moho y pintura descascarada. Las superficies brillantes pueden ser imprimadas sin lijar o eliminar el brillo de la superficie. Si la superficie ya está manchada, elimine tanto tinte como sea posible mediante el lavado, lijado y raspado de la superficie antes de aplicar el producto. Para una mejor limpieza, se recomienda usar una maquina hidro-lavadora a 250 libras de presión mezclado con 7 partes de agua y 1 parte de acido clorhídrico o cualquier otro limpiador.

Rendimiento por galón es de 40 metros por galón dependiendo de la superficie y la porosidad.

MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.